



**TMMOB**  
**JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI**  
CHAMBER OF GEOLOGICAL ENGINEERS OF TURKEY  
Merkez: Hatay 2 Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA  
Tel: 0 312 432 30 85 - 434 36 01 • Faks: 0 312 434 23 88  
web: www.jmo.org.tr e-posta: jmo@jmo.org.tr  
PK 464 - Yenışehir 06444 ANKARA

Sayı: 802/302

15.03.2019

**TMMOB**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

İlgi: 07.03.2018 tarih 441 sayılı yazınız

İlgi yazıda 02.03.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik" hakkındaki görüşlerimiz talep edilmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin Maddde 6 ve Madde 7'ye ilişkin görüşlerimiz aşağıda yer almaktadır.

**"Madde 7- (8) Palplanş, kazık, zemin ankraji, deprem yalıtımı ve benzeri. temel sistemleri ve iksa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma ve benzeri. zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde münhasıran inşaat mühendisi unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur."** denilmekte olup 8. fıkarda belirtilen işlerin yoğun olarak yeraltının yapısı, litolojik özellik, zemin tip, davranış, özellik ve zemin parametreleri konusunda bilgi gerektirdiği dolayısıyla Jeoloji Mühendisliği uzmanlık alanına girdiği, Madde 4'de "d) **Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personeli"** genel tanımlamasına rağmen Jeoloji Mühendisliği disiplini dahil edilmeyerek tek bir mühendislik disiplinine bırakıldığı, şantiye şefliğiyle ilgili kısıtlayıcı yaklaşımların düzeltilmesi gerektiği, Söz konusu 8. fıkranın "Palplanş, kazık, zemin ankraji, deprem yalıtımı ve benzeri. temel sistemleri ve iksa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma ve benzeri. zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde münhasıran **jeoloji mühendisi** ve inşaat mühendisi unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur.", olarak düzeltilmesi gerektiği, buradan hareketle ikinci bölüm **Madde 6, 2. fıkra (a)** bendinde şantiye şefi tanımlamasında yer alan meslek disiplinlerinin;

"a) Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, **jeoloji mühendisi** veya elektrik mühendisi,"

şeklinde değiştirilmesi gerektiği aksi taktirde son zamanlarda sıkça yaşanan Sütluçe, Sancaktepe ve Ümraniye'deki gibi olaylarla artarak karşılaşılabilecek hususları tespit edilmiş olup gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Faruk İLÇÜN  
Yönetim Kurulu a.  
Yazman Üye