

AMASRA TAŞ KÖMÜRÜ İŞLETMESİ FACIASI Görüş ve Önerilerimiz



TMMOB JEOLJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Yayın No: 151

AMASRA TAŞ KÖMÜRÜ İŞLETMESİ FACIASI RAPORU YAYIMLANDI

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinde meydana gelen grizu patlamasının ardından Odamız tarafından oluşturulan bir heyet kaza alanında incelemelerde bulundu. Heyetimiz kaza alanında yaptığı inceleme ve gözlemler bir rapor ile kamuoyu ile paylaştı.

Raporu web sayfamızdan okuyabilirsiniz.